



EUROWINTER D100

1WIND00008	8
1WIND00009	9
1WIND00010	10
1WIND00011	11
1WIND00012	12



EN ISO 21420:2020



Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement.
If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

CUT D

COLD 2

9 / L

Size / Taille

See instruction for use / Notice d'instruction

Standards & Pictogram / Normes & Pictogramme

EN 388:2016 +A1:2018

ANSI A4

EN 511:2006

Brand name / Nom de la marque

cover guard

Product reference / Référence produit

1WIND00009

Product name / Nom du produit

EUROWINTER D100

Company name / adresse / Nom / adresse de l'entreprise

555 rue de la Dombes - 01700 Miribel - France

3X43D

CUT

021

12/2024

SAC-PO005876



FR

DONNEZ OU RECYCLEZ

ASSOCIATION

MAGASIN

DÉCHÈTERIE

WORLDWIDE EURO PROTECTION
555 rue de la Dombes – 01700 Les Echets - Miribel - France

* CTC – Parc Scientifique Tony Garnier, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07, France. Notified Body No: 00375

** https://wep.voh/files/declaration_conformity/

v.20240801

Le marquage CE appose sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles du règlement 2016/425. Les niveaux de performance ne sont garantis que sur la paume du gant. Si le niveau de performance à la déchirure est supérieur à 0, ne pas utiliser ce gant pris d'un machine en mouvement pour éviter tous risques de happement. Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50° C et de produits chimiques. Pas de nettoyage ni d'entretien recommandés. Il n'est pas possible de déterminer une durée de vie car ces matériaux ne sont pas conçus pour le détachement avec le temps, mais la durée de vie dépendra d'un nombre important de facteurs comme les conditions et la fréquence d'utilisation. Contrôler le produit avant chaque utilisation. Si des défauts sont constatés, le produit doit être remplacé. Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec. Ce gant a été certifié par l'organisme notifié (voir *).

Attention : Des allergènes peuvent être présent dans le processus de production et donc dans le gant qui peuvent entraîner des réactions allergiques. Pour les gants constitués de deux ou de plus de deux couches, la classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe. Les pictogrammes et les références aux normes ci-dessus indiquent que l'article est conforme à la ou aux normes européennes citées. Les informations sont accompagnées si applicable des niveaux de performance obtenus par l'article selon chaque norme. Le détail est donné ci-dessous.

EN 388:2016+A1:2018 : a = abrasion (0-4) b = tranchage (0-4) c = déchirure (0-4) d = perforation (0-4) e = coupure TDM (A à F). X signifie que le test n'a pas été réalisé.

EN 511:2006 : a=froid convectif (0-4) b=froid de contact (0-4) c=imperméabilité à l'eau (0 ou 1).

Le gant peut perdre ses propriétés d'isolation lorsqu'il est mouillé. Les niveaux de performances et de protection s'entendent uniquement sur l'assemblage complet des couches du gant. Les gants à deux couches ou plus, la classification globale ne reflète pas nécessairement les performances de la couche la plus externe. Des informations complémentaires peuvent être obtenues en contactant le fabricant sur l'exposition maximale autorisée pour l'utilisateur, par exemple la période de persistance de la température, etc.

La déclaration de conformité est disponible sur le site internet : voir **.

The CE mark on the glove represents that the glove meets the requirements of the European regulation 2016/425. The performance levels are only guaranteed on the palm. If the performance level of the tear resistance is higher than 0, then this glove should not be used near to moving machinery to avoid entanglement hazards. Do not use this glove to handle chemical products or objects at a temperature higher than 50°C. No cleaning or maintenance is permitted. Gloves should be stored in their original packing in a cool, dry place. This glove has been certified by (see *).

WARNING: Allergens can be present in the production process and thus may be present in the glove which can cause allergic reactions. In the cases where gloves are composed with two or more layers, this will mean that the general classification does not necessarily reflect the performance of the outer layer. Pictograms and references of the standards mentioned above means that the product is in conformity with the European standards mentioned. These information are completed, if necessary, by the performance levels obtained by the article according to each norm. The detail is given below.

EN 388:2016+A1:2018 : a= Abrasive resistance (0-4) b= cut resistance (0-4) c= tear resistance (0-4) d= puncture resistance (0-4) e= TDM cut resistance (A to F). X means not tested.

EN 511:2006 : a=convective cold (0-4) b=contact cold (0-4) c=water penetration (0 or 1).

The glove may lose its insulative properties when wet. The performance levels and protection only apply to the complete assembly. The gloves with two or more layers the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. Additional information can be obtained by contacting the manufacturer on the maximum permissible exposure for the user, eg temperature duration or contact with machinery.

The declaration of conformity is available on the web site - see **.

A kesztűn feltüntetett CE-jelzés megjelöli a 2016/425 / EKG európai rendelet rendelkezésének európai irányelvnek. A teljesítményszintek csak a tenyérszalon garantáltak. Ha a szakítás ellenállás teljesítményszintje 0-nál nagyobb, akkor ezt a kesztűt ne használja gépek mozgó alkatrészei közelében a baleset veszélyének elkerülése érdekében. Ezt a kesztűt ne használja 50° C-nál magasabb hőmérsékletű tárgyak, illetve vegyszerek kezeléséhez. Tisztítsa vagy karbantartsa tilos. A kesztűt az eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen kell tárolni. Az eltarthatóságra meghatározás nem lehetséges, ugyanis ezek az anyagok az idő előrehaladtával nem használhatók el. Az eltarthatóság olyan tényezők múlik, mint a használat típusa és gyakorisága. Használat előtt vizsgálja meg a terméket. Ha bármilyen sérülést észlel, cserélje ki a terméket. A kesztűt igazságtét kiadta (lásd *).

VIGYÁZAT: Az allergének lehetnek jelen a termelés folyamatában, és így a kesztű, amely allergén reakciókat okozhat. A két vagy kétnél több rétegből kesztűk esetében az általános besorolás nem befolyásolja szükségképpen negatív módon a külső réteg teljesítményét. Ha a kesztűt két vagy több rétegből álló kesztűként használja, ellenőrizze, hogy a kesztű megfelel-e a megadott teljesítményszinteknek. Ezek az információk, szükség esetén, kiegészülnek az eszközre az egyes szabványok szerint érvényes teljesítményszintekkel. A teljesítmény, az eszközök ellenállás (0-4) e = vízszivárgás ellenállás (0-4) d = átszűrődési ellenállás (0-4) e = TDM vágási ellenállás (A-től F-ig). X azt jelenti, hogy a teszt nem került elvégzésre.

EN 388:2016+A1:2018 : a = súrlódás (0-4) b = vágás (0-4) c = szakítás (0-4) d = átszűrődési ellenállás (0-4) e = TDM vágási ellenállás (A-től F-ig). X azt jelenti, hogy a teszt nem került elvégzésre.

EN 511:2006 : a=konvekciós hideg (0-4) b=érrintkező hideg (0-4) c=vízszivárgás (0 vagy 1).

A nedves kesztű elveszítheti a szigetelő tulajdonságait. A teljesítmény, az eszközök szintek kizárólag a kesztű összes rétegének megjelölés érvényesnek. A felhasználó számára engedélyezett maximális kitettségre (például a hőmérséklet idejére stb.) vonatkozó további információkért forduljon a kápcsoportot a gyártóval.

A megfelelőség nyilatkozat elérhető a weboldalon : lásd **.

Die CE-Kennzeichnung auf dem Handschuh bedeutet Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Europäischen Verordnung 2016/425. Die genutzten Leistungsstufen sind nur für die Handfläche garantiert. Wenn die Zugfestigkeit über 0 liegt, sollte der Handschuh nicht in der Nähe einer beweglichen Maschine verwendet, um das Gefahr des Mitfahrens zu vermeiden. Den Handschuh nicht zum Handhaben von Gegenständen mit einer Temperatur über 50 ° C oder von Chemikalien verwenden. Keine Reinigung oder Pflege. In der ursprünglichen Verpackung an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Dieser Handschuh wurde von einer benannten Stelle (siehe *) zertifiziert.

Achtung: Allergene können in den Produktionsprozess und somit im Handschuh vorliegen, die allergische Reaktionen hervorrufen kann. Bei Handschuhen mit zwei oder mehreren Lagen entspricht die angegebene Leistung nicht unbedingt der äußersten Schicht. Die Piktogramme und oben genannten Verweise auf die Normen bedeuten, dass das Produkt den Anforderungen der genannten Richtlinien entspricht. Sofern zutreffend werden diese Informationen mit Angaben zur Leistungsstufe ergänzt, die sich aus der Anwendung der Richtlinie ergeben. Es ist nicht möglich eine Haltbarkeit anzugeben, da bei diesen Materialien keine Verschlechterung im Laufe der Zeit bekannt ist. Die Haltbarkeit hängt von mehreren Faktoren ab, wie die Art und Häufigkeit der Nutzung. Überprüfen Sie das Produkt, bevor Sie es benutzen. Sollte eine Beschädigung vorliegen, muss das Produkt ersetzt werden. Diese Zusatzinfo sind nachfolgend aufgeführt.

EN 388:2016+A1:2018 : a = Abrieb (0-4) b = Schnitt (0-4) c = Riss (0-4) d = Durchstoßkraft (0-4) e = Schnitt TDM (A bis F). X bedeutet, dass der Test nicht durchgeführt wurde.

EN 511:2006 : a = konvektive Kälte (0-4) b = Kontaktkälte (0-4) c = Wasserdichtheit (0 oder 1).

Bei Nässe kann der Handschuh seine isolierenden Eigenschaften verlieren. Die Leistungs- und Schutzstufen stimmen nur mit einem vollständigen Zusammenbau der Handschuhe überein. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie sich mit dem Hersteller über die für den Anwender zulässige maximale Exposition in Verbindung setzen, z.B. bezüglich der Dauer der Temperaturbeständigkeit, etc.

Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Webseite **.

O marquage CE en el guante indica la conformidad con los requisitos básicos del reglamento europeo 2016/425. Los niveles de rendimiento solo están garantizados en la palma del guante. Si el nivel de rendimiento de la resistencia a la tracción es superior a 0, no utilice este guante cerca de una máquina en movimiento para evitar los riesgos de enganche. No utilizar el guante para la manipulación de objetos a una temperatura superior a 50° C y de productos químicos. No efectuar una limpieza o mantenimiento preconizados. Conserve en su empaque original en un lugar fresco y seco. No es posible indicar la vida útil del artículo ya que no se conoce que estos materiales estén diseñados para el desprendimiento con el tiempo, pero la duración de vida útil dependerá de un número importante de factores como el tipo y la frecuencia de uso. Compruebe el producto antes de cada uso. Si se percibe algún daño el producto tendrá que sustituirse. Este guante ha sido certificado por el organismo acreditado (ver *).

Atención: Los alérgenos pueden estar presentes en el proceso de producción y por lo tanto en el guante que puede causar reacciones alérgicas. Para los guantes constituidos de dos o más de dos capas, la clasificación global no refleja necesariamente la resistencia de la capa más externa. Los pictogramas y las referencias a las normas normativas indican que el artículo es conforme a la o las normas europeas citadas. Estas informaciones se acompañan si es aplicable de los niveles de resistencia obtenidos por el artículo según cada norma. Encontrará su detalle a continuación.

EN 388:2016+A1:2018 : a = abrasión (0-4) b = corte (0-4) c = rasgado (0-4) d = perforación (0-4) e = corte TDM (A a F). X significa que no se ha realizado la prueba.

EN 511:2006 : a=frio convectivo (0-4) b=frio de contacto (0-4) c=impermeabilidad al agua (0 o 1).

El guante puede perder sus propiedades aislantes cuando está mojado. Los niveles de rendimiento y de protección hacen referencia solo al conjunto completo de las capas del guante. Puede ponerse en contacto con el fabricante para obtener más información sobre, por ejemplo, la exposición máxima permitida para el usuario, período de persistencia de la temperatura, etc.

La declaración de conformidad está disponible en el sitio web : ver **.

La marcatura CE apposte su questo guanto significa conformità con i requisiti essenziali del Regolamento Europeo 2016/425. I livelli di performance sono garantiti solamente per il polmo del guanto. Qualora il livello di resistenza allo strappo sia superiore a 0, evitare l'utilizzo di questo guanto in prossimità di macchine in movimento, per evitare guai rischi d'innestamento. Non utilizzare il guanto per la manipolazione di oggetti con temperatura superiore a 50°C e ai prodotti chimici. Nessuna pulizia o manutenzione. Conservare il guanto nella confezione originale, in un luogo fresco e asciutto. Non è possibile determinare a priori la durata di vita di questi materiali, in quanto il tipo e la frequenza d'uso non si determinano nel tempo, ma la vita stessa dello scarico dipende da numerosi fattori, come il tipo e la frequenza d'uso. Controllare il prodotto prima di ogni utilizzo. Se si dovesse notare un danno, il prodotto dovrà essere sostituito. Questo guanto è stato certificato dall'ente notificato (vedere *).

Attenzione: Gli allergeni possono essere presenti nel processo di produzione e quindi nel guanto che può causare reazioni allergiche. Per quanto riguarda i guanti formati da due o più strati, la classificazione globale non riflette necessariamente la performance dello strato più esterno. I pictogrammi e i riferimenti alle normative sopra indicati indicano che l'articolo è conforme alla o alle normative europee citate. Tali informazioni sono accompagnate, se applicabile, da livelli di performance ottenuti dall'articolo, in base ai quali singola norma. Riportiamo di seguito i relativi dati:

EN 388:2016+A1:2018 : a = abrasione (0-4) b = taglio (0-4) c = strappo (0-4) d = foratura (0-4) e = taglio TDM (da A a F). X significa che il test non è stato eseguito.

EN 511:2006 : a=freddo convettivo (0-4) b=freddo di contatto (0-4) c=impermeabilità all'acqua (0 o 1).

Il guanto può perdere le sue proprietà isolanti quando è bagnato. I livelli delle prestazioni e di protezione si riferiscono solo al montaggio completo degli strati del guanto. È possibile ottenere ulteriori informazioni contattando il produttore in merito all'esposizione massima consentita per l'utilizzatore, ad esempio il periodo di persistenza della temperatura, ecc.

La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito internet : vedere **.

A marcatura CE destat lua significa conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento Europeu 2016/425. Os níveis de desempenho são garantidos na palma da luva. Se o nível de resistência ao rasgo for superior a 0, não utilizar a luva nas proximidades de uma máquina em movimento para evitar o risco de ficar preso. Não deve ser utilizada para manusear objetos a uma temperatura superior a 50° C e produtos químicos. Não é necessário limpeza nem manutenção. Conservar na embalagem original num local fresco e seco. Não é possível fornecer um prazo de validade, uma vez que não se conhece deterioração destes materiais ao longo do tempo e a vida útil dependerá de uma série de fatores, como o tipo e a frequência de utilização. Verifique o produto antes de qualquer utilização. Se for notado algum dano, o produto terá de ser substituído. Esta luva foi certificada pelo organismo notificado (ver *).

Atenção: Alérgenos podem estar presentes no processo de produção e, portanto, em que a luva pode causar reacções alérgicas. Para as luvas compostas por duas ou mais camadas, a classificação global não reflecte necessariamente o desempenho da camada mais externa. Os pictogramas e as referências às normas acima indicam que o artigo está em conformidade com a norma ou as normas europeias citadas. Estas informações são acompanhadas, se aplicável, por níveis de desempenho obtidos pelo artigo de acordo com cada norma. Encontrará aqui os detalhes.

EN 388:2016+A1:2018 : a = abrasão (0-4) b = corte (0-4) c = rasgo (0-4) d = perfuração (0-4) e = corte TDM (A a F). X significa que o teste não foi realizado.

EN 511:2006 : a=frio convectivo (0-4) b=frio de contacto (0-4) c=impermeabilidade à água (0 ou 1).

A luva pode perder as suas propriedades de isolamento quando está molhada. Os níveis de desempenho e de protecção devem ser entendidos unicamente com o montagem completa das camadas da luva. Outras informações adicionais podem ser obtidas contactando o fabricante sobre a exposição máxima permitida para o utilizador. Por exemplo, o período de persistência da temperatura, etc.

A declaração de conformidade está disponível no website : ver **.

CE-mærkningen på handskene betyder overensstemmelse med de væsentlige krav i den europæiske forordning 2016/425. Ydelevsninger kun på håndfladen. Hvis trykstyrke er højere end 0, skal man ikke bruge handskene tæt ved en maskine i bevægelse for at undgå risiko for at blive revet med. Må ikke bruges til håndtering af genstande med en temperatur højere end 50° C og heller ikke til kemikalier, ingen rengøring eller vedligeholdelse er foreskrevet. Opbevares i sin originale emballage på et køligt og tørt sted. Det er ikke muligt at angive en holdbarhed, da disse materialer ikke er kendt for at forringes med tiden, og holdbarheden vil afhænge af en række faktorer, som typen af brug og brugsfrekvens. Tjek produktet før hver brug. Hvis der observeres nogen skader, skal produktet udskiftes. Denne handsker er blevet godkendt af (se *).

Vigtigt: Allergene können in den Produktionsprozess und somit im Handschuh vorliegen, die allergische Reaktionen hervorrufen kann. Für Handscher, der bestat af to eller flere etier, lader den globale certificering ikke nødvendigvis reflekterer den ydelevsning af det yderste lag. Piktogrammerne og referencerne til standarderne herover angiver, at produktet er overensstemmelse med de nævnte europæiske normer. Disse oplysninger medfølger, såfremt de er gældende for ydelevsningerne, der er opnået af produktet ifølge hver norm. Detaljer findes i det følgende:

EN 388:2016+A1:2018 : a = slibning (0-4) b = skæring (0-5) c = rivning (0-4) d = hullning (0-4) e = cut TDM (A til F). X betyder, at testen ikke er blevet gennemført.

EN 511:2006 : a=modstandstyrke over for konvektionskøle (0-4) b=modstandstyrke ved kontakt med kulde (0-4) c=vanterhed (0 eller 1).

Handsker kan miste sine isolerende egenskaber, hvis den bliver våd. Den oprindelige grad af beskyttelse, den yder, er halt afhængig af, at alle handskens op er intakte. Du kan kontakte producenten for at få yderligere information om, hvor meget brugeren maksimalt må udsætte handsen for, f.eks. hvor længe den kan holde på temperaturen, osv.

Overensstemmelseserklæring er tilgængelig på internetsiden: se **.

De op de handskenen aangebrachte CE-markering verwijst naar de naleving van de essentiële eisen van van de Europese Verordening 2016/425. De prestatieniveaus worden enkel gegarandeerd op de handpalm. Indien de scheurweerstand meer dan 0 bedraagt, mag u deze handskenen niet gebruiken vlakbij een machine in beweging. Ze vermijdt u het risico op vastlopen. Gebruik de handskenen niet om voerwerpen warmer dan 50 ° C en chemische producten te hanteren. Geen reiniging of onderhoud nodig. Bewaren in oorspronkelijke verpakking op een koele en droge plaats. Het is niet mogelijk om de houdbaarheid aan te geven omdat het niet bekend is dat deze materialen verslechteren gedurende tijd en de houdbaarheid is afhankelijk van een aantal factoren zoals de toepassing en de gebruiksfrequentie. Controleer het product vóór elk gebruik. Als schade wordt opgemerkt, moet het product moet worden vervangen. Deze handskenen werden erkend door de bevoegde instanties (zie *).

Opgelet: Allergenen aanwezig zijn in het productieproces en dus de handskenen die allergische reacties kunnen veroorzaken. Voor handschoenen die bestaan uit twee of meer lagen, duidt de globale classificatie niet noodzakelijk op de prestatie van de buitenste laag. De pictogrammen en verwijzingen naar normen hierboven geven aan dat het product voldoet aan de vermelde Europese normen). Deze informatie wordt, indien nodig, vergezeld van de door elke norm aan het product toegekende prestatieniveaus. Meer informatie hieronder.

EN 388:2016+A1:2018 : a = slijten (0-4) b = snijden (0-5) c = scheuren (0-4) d = perforeren (0-4) e = snede TDM (A tot F). X betekent dat de test niet uitgevoerd is.

EN 511:2006 : a=convectiekoude (0-4) b=contactkoude (0-4) c=waterdichttoelbaarheid (0 of 1).

De handschoenen kan miste zijn isolerende eigenschappen verliezen wanneer het nat is. De prestatie- en beschermingsniveaus hebben alleen betrekking op de volledige assemblage van de handschoenen. Nadere informatie over de maximale toegestane blootstelling van de gebruiker, bv. de aanwendingsperiode van de temperatuur, enz kan worden verkregen door contact op te nemen met de fabrikant.

De conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website zie**.

Handskens CE-mærkning innebærer at den overensstemmer med i den europæiske forordning 2016/425. Prestationsniveauer garanteres endelvis kun på håndfladen. Hvis trykstyrke er højere end 0, skal ikke håndskenen anvendes nær en maskine i bevægelse for at undgå risiko for trængsel. Anvendes ikke til håndtering af foremler med en temperatur som overstiger 50° C og kemikalier, ingen rengøring eller underhold anbefales. Forvarer i originalforpackningen på en sval og tørt plads. Det er ikke muligt at angive nogen holdbarhedstid eftersom disse materialer ikke er kendt for at forringes med tiden, og holdbarheden vil afhænge af en række faktorer, såsom typen af anvendelse og anvendelsesfrekvens. Gnså kontrollér produktet før hver anvendelse. Hvis der observeres skader, må produktet byttes ud. Den håndskener har certificeret af det anmeldte organ (se *).

Varning: Allergener kan vara närvarande i produktionsprocessen och därigenom i handskfacket som kan orsaka allergiska reaktioner. För handskar som består av två eller flera lager ärsäker inte den globala certifieringen nödvändigtvis prestandan på det yttre lag. Symbolerna och referenserna till standarderna ovan anger att artiklen överensstämmer med de angivna europeiska standarderna. Denna information kompletteras, om tillämpligt, med prestandanivåerna som uppnås av artikeln enligt varje standard. Ytterligare information ges nedan.

EN 388:2016+A1:2018 : a = skivning (0-4) b = skärning (0-5) c = rivningsfästhet (0-4) d = perforering (0-4) e = skörning TDM (A till F). X betyder att test inte har genomförts.

SS EN 511:2006 : a=konvektiv kyl(0-4) b=kyla vid kontakt (0-4) c=vattentätt (0 eller 1).

Handsker kan förlora sina isolerande egenskaper i vått tillstånd. Prestanda och skyddsnivåer gäller enbart för handskar med komplett enhetlig skikt. Ytterligare information kan kontaktas för ytterligare information om användarens högsta tillåtna exponering exempelvis persistensstid osv.

Deklarationen om överensstämmelse finns på webbplatsen : se **.

